

## Zestawienia dróg powiatowych uszkodzonych podczas powodzi

15 września 2024r.

### Na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej

DP nr 3238D w miejscowości Krosnowice (lokalne uszkodzenia korpusu drogowego i nawierzchni jezdni, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp, murów oporowych , poboczy i jezdni na długości 4 km)

DP nr 3280D w miejscowości Krosnowice (jednia i korpus drogowy uszkodzone na długości 800 m, wraz z zerwanym mostem, **droga nie przejezdna**)

DP nr 3279D w miejscowości Żelazno (podmyty i uszkodzony korpus drogowy na długości 2 km niezbędne roboty związane z uzupełnianiem nasypów, podbudowy i jezdni, **droga nie przejezdna**)

DP nr 3263D w miejscowości Romanowo (lokalne uszkodzenia korpusu drogowego i nawierzchni jezdni, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp , poboczy i jezdni na długości 2 km)

DP nr 3227D w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie (lokalne uszkodzenia korpusu drogowego i nawierzchni jezdni, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp , poboczy i jezdni na długości 1 km)

### Na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej

DP nr 3265D w miejscowości Stary Waliszów (uszkodzenia korpusu drogowego na długości 1 km, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp , poboczy i jezdni)

DP nr 3228D w miejscowości Nowy Waliszów oraz Trzebieszowice (uszkodzenia korpusu drogowego na długości 3 km, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp , poboczy i jezdni)

DP nr 3258D w miejscowości Skrzyńka oraz Trzebieszowice (uszkodzenia korpusu drogowego na długości 1 km, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp , poboczy i jezdni)

DP nr 3231D w miejscowości Wilkanów (uszkodzenia korpusu drogowego na długości 1 km, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp , poboczy i jezdni)

DP nr 3269D w miejscowości Pisary - Jodłów(uszkodzenia korpusu drogowego na długości 1 km, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp, murów oporowych , poboczy i jezdni **droga nie przejezdna**)

DP nr 3253D w miejscowości Radochów (uszkodzenia korpusu drogowego na długości 1 km, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp, murów oporowych , poboczy i jezdni, **droga nie przejezdna**)

DP nr 3251D w miejscowości Lutynia (uszkodzenia korpusu drogowego na długości 1 km, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp , poboczy i jezdni)

DP nr 3250D w miejscowości Łądek Zdrój (uszkodzenia korpusu drogowego na długości 200m, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp , poboczy i jezdni)

DP nr 1D,2D i 3D w miejscowości Łądek Zdrój – ul. Kłodzka, Ogrodowa i Kościuszki (uszkodzenia korpusu drogowego na długości 3 km, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp, murów

oporowych , poboczy i jezdni wraz z uszkodzonym mostem **droga nie przejezdna – bardzo poważny stan uszkodzeń**)

#### Drogi powiatowe na terenie Stronia Śląskiego

DP nr 3229D w miejscowości Goszów, Sary Gierałtów, Nowy Gierałtów i Bielice (uszkodzenia korpusu drogowego – wyrwy długości od 100 do 300 m na 8 odcinkach całej drogi, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp ,murów oporowych, poboczy i jezdni wraz ze zniszczonymi 3 mostami **droga nie przejezdna** – bardzo poważny stan uszkodzeń )

DP nr 3245D w miejscowości Młynowiec (lokalne uszkodzenia korpusu drogowego (uszkodzenia korpusu drogowego, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp , poboczy i jezdni)

DP nr 3256D w miejscowości Stara Morawa – Kletno (uszkodzenia korpusu drogowego – wyrwy długości od 100 na 2 odcinkach całej drogi, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp ,murów oporowych, poboczy i jezdni **droga nie przejezdna – bardzo poważny stan uszkodzeń** )

DP nr 3255D w miejscowości Bolesławów – Kamienica (uszkodzenia korpusu drogowego – wyrwy długości od 50do 100 na 5 odcinkach całej drogi, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp ,murów oporowych, poboczy i jezdni **droga nie przejezdna – bardzo poważny stan uszkodzeń** )

#### Na terenie Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie

DP nr 3226D w miejscowości Młynów (uszkodzenia korpusu drogowego – wyrwa długości od 100 na, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp ,murów oporowych, poboczy i jezdni **droga nie przejezdna – bardzo poważny stan uszkodzeń** )

DP nr 3315D w miejscowości Sokolec – Ludwikowice Kłodzkie Żelazno (lokalnie podmyty i uszkodzony korpus drogowy , niezbędne roboty związane z uzupełnianiem nasypów, podbudowy i jezdni)

#### Na terenie miasta Kłodzka

DP nr 3145D – ul. Śląska i miejscowość Wojciechowice ((lokalnie podmyty i uszkodzony korpus drogowy , niezbędne roboty związane z uzupełnianiem nasypów, podbudowy i jezdni)

DP nr 9D – ul. Połabska (lokalnie uszkodzona jezdnia i chodniki, całkowicie zamulona kanalizacja deszczowa, niezbędne pilne roboty odtworzeniowe)

DP nr 3226D ul. Kościuszki (skrzyżowanie z Połabską - lokalnie uszkodzona jezdnia i chodniki)

### **Uszkodzone Mosty**

1) DP nr 3226D – ul. Kościuszki w Kłodzku, most na rzekę Nysa Kłodzka, główny korytarz transportowy miasta – **OBIĘKT USZKODZONY PRZEZ WYSOKI STAN WODY POWODZIOWEJ, OSŁABIENIE NOŚNOŚCI MOSTU, OSŁABIENIE TRWAŁOŚCI, LOKALNE USZKODZENIA POMOSTU – KONIECZNY PILNY REMONT OBIĘKTU**

2) DP nr 3D w miejscowości Łądek Zdrój – ul. Kościuszki – Połowa OBIĘKTU USZKODZONA CAŁKOWICIE, BRAK MOŻLIWOŚCI NAPRAWY, KONIECZNA BUDOWA NOWEJ POŁOWY MOSTU, **KONIECZNY PILNY REMONT ORAZ ODBUDOWA CAŁOŚCI OBIĘKTU**

3 DP nr 3280D w miejscowości Krosnowice – Ul. Fabryczna – OBIĘKT USZKODZONY - ZERWANY CAŁKOWICIE, BRAK MOŻLIWOŚCI NAPRAWY, **KONIECZNA BUDOWA NOWEGO MOSTU**

4) DP nr 3268D w miejscowości Wilkanów - OBIEKT USZKODZONY CAŁKOWICIE, BRAK MOŻLIWOŚCI NAPRAWY, KONIECZNA BUDOWA NOWEGO MOSTU

5,6 i 7) DP nr 3229D w miejscowości Bielice – USZKODZONE CAŁKOWICIE 3 OBIEKTY MOSTOWE W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ – KONIECZNA BUDOWA NOWYCH MOSTÓW. Jeden obiekt uszkodzony kwalifikujący się do naprawy .

8) DP 3256D w miejscowości Stara Morawa – OBIEKT MOSTOWY USZKODZONY W POWAŻNYM STOPNIU. PLANOWANA BUDOWA NOWEGO MOSTU.

#### **DROGI STRATEGICZNE NIEZBĘDNE DO NATYCHMIASTOWEJ ODBUDOWY**

DP nr 3226D ul. Kościuszki

DP nr 9D – ul. Połabska

DP nr 3238D w miejscowości Krosnowice

DP nr 3280D w miejscowości Krosnowice

DP nr 3279D w miejscowości Żelazno

DP nr 3228D w miejscowości Nowy Waliszów oraz Trzebieszowice

DP nr 1D,2D i 3D w miejscowości Łądek Zdrój – ul. Kłodzka, Ogrodowa i Kościuszki

DP nr 3229D w miejscowości Goszów, Sary Gierałtów, Nowy Gierałtów i Bielice

DP nr 3256D w miejscowości Stara Morawa – Kletno

DP nr 3226D w miejscowości Młynów